

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/131325/JLU/JALAUN/1026/CFO

दिनांक: 14-09-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स M L Convent School arazi No 188 Mauza Bhitara jalaun distt Jalaun UP (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता 188 ka juj bhag,orai to jalaun road,Orai तहसील - jalaun, प्लाट एरिया 8092.70 sq.mt , कुल कवर्ड एरिया 2960.87 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
M L Convent School arazi No 188 village Bhitara Jalaun Distt Jalaun UP	3	0	10.38 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स M L Convent School arazi No 188 Mauza Bhitara jalaun distt Jalaun UP द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 15-09-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री Harikrishna Gupta Mob no-9935828757 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 16-09-2024 से 16-09-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स M L Convent School arazi No 188 Mauza Bhitara jalaun distt Jalaun UP अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स M L Convent School arazi No 188 Mauza Bhitara jalaun distt Jalaun UP अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : This fire safety inspection report has been prepared on current ground place inspection, In drawing inbuilding shown ground floor, first floor, second floor & third floor but third floor is semiconstructed (only outer wall is partially constructed). Building is constructed in ground floor, first floor, second floor. It is sole responsibility of owner that he will maintain current building structure, fire fighting in functional condition. If owner/management will violated fire safety directions this fire safety inspection report shall be cancelled automatically. Fire safety installed as per GO No 18 chha pu 8 2022 905 34 2019 TC dt-07-1-2022 and functional as per Rules.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 16-09-2024
स्थान : JALAUN

सत्यापित
Jan
18/9/24
अग्नि शमन अधिकारी
जाताँन स्थान उरई


Manager
M.L. Convent School
Oral Road Bhitara. Jalaun [U.P.]

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(SURENDRA SINGH)

[041A8DE109A632B387D1468FA2E0C7F2A188FEFB]

16-09-2024


Principal
M.L. Convent School
Bhitara (Jalaun)